



Luhangan kunta

Uimarantojen turvallisuusasiakirja

Mämminiemen uimaranta

Tammijärven uimaranta

Asiakirjan laatinut Luhangan kunnan tekninen toimi 3.11.2015

Päivitetty 11.12.2019 § 61 rakennuslautakunta

Päivitetty 3.7.2025 § 47 tekninen ja ympäristölahtakunta



Sisällys

1. Velvollisuus asiakirjan laatimiseen.....	2
2. Palvelun tarjoaja	2
3. Turvallisuusvastaavat	3
4. Ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden mahdolliset seuraukset	3
4.1 Mämminiemen uimaranta	3
Riskikartoitus.....	3
4.2 Tammijärven uimaranta.....	4
Riskikartoitus.....	4

1. Velvollisuus asiakirjan laatimiseen

Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 7 §:n mukaan eräitä kuluttajapalveluja tarjoavien toiminnanharjoittajien on laadittava toimintaan koskeva turvallisuusasiakirja, joka sisältää suunnitelman vaarojen tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi sekä niistä tiedottamiseksi palvelun tarjoamisessa mukana oleville. Suunnitelmassa on otettava huomioon palvelun luonne ja toiminnan laajuus. Turvallisuusasiakirjasta ja sen sisällöstä on lisäksi tarkemmin säädetty lain nojalla annetussa, eräitä kuluttajapalveluja koskevasta turvallisuusasiakirjasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1110/2011).

Turvallisuusasiakirja tulee olla laadittuna ennen palvelun tarjoamisen aloittamista. Jos kuluttajapalvelun tarjoaminen on aloitettu ennen uuden lain voimaantuloa (1.1.2012), lain 7 §:n mukainen turvallisuusasiakirja tulee siirtymäsäännöksen mukaan olla laadittuna viimeistään 1.7.2012.

Turvallisuusasiakirjan laatimisvelvollisuus koskee niitä toiminnanharjoittajia, jotka tarjoavat lain 6.1 §:n 1-14 kohdissa lueteltuja palveluja, joita ovat:

- 1) huvipuisto, perhepuisto, eläintarha, kotieläinpuisto, tivoli ja sirkus;
 - 2) kuntosali;
 - 3) laskettelukeskus ja muu rinnekeskus;
 - 4) leikkikenttä ja siihen rinnastettava sisäleikkipaikka;
 - 5) rullalautailupaikka ja vastaavanlainen pyöräilypaikka;
 - 6) seikkailu-, elämys- ja luontopalvelu sekä niihin rinnastettava muu ohjelmapalvelu, jollei siihen sisältyvää riskiä voida arvioida vähäiseksi;
 - 7) kiipeilykeskus;
 - 8) ratsastustalli ja muu ratsastuspalvelu;
 - 9) kartingrata;
 - 10) uimahalli, maauimala, kylpylä ja viihdekylpylä;
 - 11) uimaranta ja talviuintipaikka;
 - 12) tatuointi-, lävistys- ja muu kehonmuokauspalvelu;
 - 13) turvapuhelinpalvelu ja muu vastaava palvelu;
 - 14) tapahtuma, joka sisältää merkittävän riskin, josta toteutuessaan voi aiheutua vaaraa jonkun turvallisuudelle palveluun osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi.
- Näiden palvelujen tarjoajat ovat kuluttajaturvallisuuslain 6 §:n nojalla myös velvollisia tekemään ilmoituksen palvelun tarjoamisen aloittamisesta, toiminnan olennaisesta muuttamisesta ja palvelun tarjoajan vaihtumisesta sen kunnan kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaiselle, jonka alueella palvelua tarjotaan.

Turvallisuusasiakirjan päivittäminen on ajankohtaista mm. henkilömuutosten vuoksi.

2. Palvelun tarjoaja

Luhangan kunta
Hakulintie 2
19950 Luhanka

Luhangan kunta tarjoaa kuntalaisille kahdella eri uimarannalla mahdollisuuden uida kesällä. Kunta ei pidä yllä talviuintipaikkoja

Uimarannat:
Mämmeniemen uimaranta
os. Mämminiementie, 19950 Luhanka
Koordinatit: 61,806819 N, 25,708759 E

Tammijärven uimaranta
os. Koulutie, 19910 Tammijärvi
Koordinaatit 61,836271 N, 25,832531 E

Uimarannat ovat yleisessä käytössä ja ne ovat vartioimattomat. Toisin sanoen uiminen yllämainituilla rannoilla on käyttäjän vastuulla. Kunta huolehtii alueen siisteydestä, vedenlaadun tarkkailusta ja rakenteiden turvallisuudesta. Uimavesinäytteiden tutkimustulokset ovat nähtävillä uimarantojen ilmoitustauluilla.

3. Turvallisuusvastaavat

Turvallisuusvastaava tekninen johtaja Marika Masalin-Weijo	Osoite: Luhangan kunta/tekninen toimi Hakulintie 2 19950 Luhanka	Puh. 040 3479 209
Turvallisuusvastaavan varahenkilö hyvinvointijohtaja Vuokko Lehtonen	Osoite: Luhangan kunta Hakulintie 2 19950 Luhanka	Puh. 050 3362 227

4. Ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden mahdolliset seuraukset

Onnettomuudet kirjataan turvallisuusvastaavien toimesta Dynasty-asianhallintajärjestelmään Onnettomuusseuranta asialle ja pyritään mahdollisimman tarkkaan selvittämään mitkä kaikki tekijät vaikuttivat onnettomuuden syntymiseen. Onnettomuudet ilmoitetaan myös Tukesille. Lajille tyypillisiä vähäisiä vahinkoja ei raportoida valvontaviranomaisille.

4.1 Mämminiemen uimaranta

Kävijämäärä: normaaliapäivä 0–20 henkilöä/päivä
 ruuhkaiset päivät 21–70 henkilöä/päivä

Pelastustoimien haasteellisuus: vesi, avunsaanti
Muuta: - uimarannalla ei ole rantavalvojaa

Riskikartoitus

VAARA (pohjan laatu): uintialueelle tai hyppypaikoille heitetty tai kulkeutunut esineitä

VAIKUTUS: Veteen hypätessä loukkaantumisvaara

TOIMENPITEET KYSEISEN VAARATILANTEETN EHKÄISEMISEKSI: Ranta ja laiturin viereiset alueet tarkistetaan viikoittain. Ranta-alueet sukellaan ennen uimakauden alkua.

VAARA (olosuhteiden vaihtelu): veneliikenne

VAIKUTUS: Aallokko saattaa vaarantaa uimareiden tasapainon hallintaa ja hengittämistä. Ranta-aallokko saattaa aiheuttaa ”imuvaiikutuksen” pienille lapsille.

TOIMENPITEET KYSEISEN VAARATILANTEEN EHKÄISEMISEKSI: Veneliikenne noudattaa annettuja nopeusrajoituksia. Pienten lasten vanhemmilla on vastuu ranta-aallokon ilmetessä.

VAARA (hyppypaikat ja laiturit): veden korkeuden vaihtelu

Hyppytelineille veden minimisyvyys 5m, noin 1 metrin vedenpinnan yläpuolella olevalle laiturille tai ponnahduslaudalle veden minimisyvyys 4m, veden pinnan tasolla olevalle laiturille veden minimisyvyys 2 m.

VAIKUTUS: Veteen hypättäessä pää edellä tapahtuu veden korkeuden virhearviointi.

TOIMENPITEET KYSEISEN VAARATILANTEEN EHKÄISEMISEKSI: Laituri ulottuu niin pitkälle veteen, että normaalin veden vaihtelun puitteissa ei ole mahdollista että veden syvyys laiturin päässä olisi alle kaksi metriä. Laiturin sivuilta hyppääminen on kielletty.

PALVELUSSA KÄYTETTÄVÄT TILAT (huolto)

LAITURI: Vuosittainen tarkastus ennen uimakauden alkua sekä vedenalainen tutkimus joka vuosi

RAKENNUS: Vuosittainen terveystarkastus
Viikoittainen tarkastuslista uimarannoista

AVUN HÄLYTTÄMINEN (ohjeet)

Rannalla on infotaulu, josta ilmenee paikan nimi, osoite ja koordinaatit

Soita 112

Kerro kuka olet, mitä on tapahtunut ja missä, noudata annettavia lisäohjeita ja älä sulje puhelinta ennen kuin siihen annettua lupaa.

LUETTELO ENSIAPUVARUSTEISTA:

-pelastusrengas

4.2 Tammijärven uimaranta

Kävijämäärä: normaalipäivä 1–30 henkilöä/päivä
ruuhkaiset päivät 31–70 henkilöä/päivä

Pelastustoimien haasteellisuus: vesi, avunsaanti

Muuta: - uimarannalla ei ole rantavalvojaa

Riskikartoitus

VAARA (pohjan laatu): uintialueelle tai hyppypaikoille heitetty tai kulkeutunut esineitä

VAIKUTUS: Veteen hypätessä loukkaantumisaara

TOIMENPITEET KYSEISEN VAARATILANTEEN EHKÄISEMISEKSI: Ranta ja laiturin viereiset alueet tarkistetaan viikoittain. Ranta-alueet sukellaan ennen uimakauden alkua.

VAARA (hyppypaikat ja laiturit): veden korkeuden vaihtelu

Hyppytelineille veden minimisyvyys 5m, noin 1 metrin vedenpinnan yläpuolella olevalle laiturille tai ponnahduslaudalle veden minimisyvyys 4m, veden pinnan tasolla olevalle laiturille veden minimisyvyys 2 m.

VAIKUTUS: Veteen hypättäessä pää edellä tapahtuu veden korkeuden virhearviointi.

TOIMENPITEET KYSEISEN VAARATILANTEEN EHKÄISEMISEKSI: Laituri ulottuu niin pitkälle veteen, että normaalin veden vaihtelun puitteissa ei ole mahdollista että veden syvyys laiturin päässä olisi alle kaksi metriä. Laiturin sivuilta hyppääminen on kielletty.

PALVELUSSA KÄYTETTÄVÄT TILAT (huolto)

LAITURI: Vuosittainen tarkastus ennen uimakauden alkua sekä vedenalainen tutkimus joka vuosi

RAKENNUS: Vuosittainen terveystarkastus
Viikoittainen tarkastuslista uimarannoista ja avannosta

AVUN HÄLYTTÄMINEN (ohjeet)

Rannalla on infotaulu, josta ilmenee paikan nimi, osoite ja koordinaatit

Soita 112

Kerro kuka olet, mitä on tapahtunut ja missä, noudata annettavia lisäohjeita ja älä sulje puhelinta ennen kuin siihen annettua lupaa.

LUETTELO ENSIAPUVARUSTEISTA:

-pelastusrengas